

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ingresso su prospetto Nord



Vista Prospetto Sud-Est rampa irregolare di collegamento terrazza P.1



Vista prospetto Sud Est Portico illegittimo e ingresso Autorimessa



Vista Prospetto Sud particolare accesso Sub 5 porta d'ingresso murata



PIANO TERRA LOCALE TAVERNETTA





CUCINA



CORRIDOIO CON VISTA FRONTALE PORTA D'INGRESSO AUTORIMESSA



PIANO PRIMO





CAMERA DA LETTO CON BALCONE A LIVELLO FRONTE NORD







SOGGIORNO AL GREZZO VISTA PARZIALE



Prospetto Sud vista passerella di transito acceso murato P.2



INQUADRATURA SCALA DI ACCESSO AL PIANO SECONDO



PIANO SECONDO CORRIDOIO



CAMERA DA LETTO 1



SERVIZIO IGIENICO 2



LOCALE RIPOSTIGLIO



CAMERA DA LETTO 2



CAMERA DA LETTO 3



PROSPETTO SUD EST INGRESSO AUTORIMESSA



AUTORIMESSA INQUADRATURA DELL'INGRESSO DALL'ESTERNO

