

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Via S. Biagio, 18 – Fraz. Corneliano Bertario*

**TRUCAZZANO (MI)**



Vista della palazzina da via San Biagio e particolare dell'ingresso.





L'intorno.






L'ingresso al vano scale interno.





Ascensore e vano scale.






Particolare esterno ed interno dell'ingresso all'alloggio.





Particolare della zona d'ingresso/soggiorno/cucina.





Altre viste del soggiorno.






Altra vista del soggiorno e vista del balcone del soggiorno.






Ante di oscuramento deteriorate e vista dal balcone del soggiorno.





Il bagno.





Il disimpegno della zona notte ed una stanza.





Altra vista della stanza e camera da letto.





Altra vista della camera.





Cabina armadio.






Terrazzo.





Particolari.






Particolari.





Particolari.





Cantina.





Autorimessa.





Accesso alle autorimesse dalla via S. Biagio.





Particolari del balcone e del terrazzo da via S. Biagio.

