

Allegato fotografico




Foto nr.01 : inquadramento zona (fonte google maps)




Foto nr.02 : inquadramento zona (fonte google maps)

Allegato fotografico



Foto nr.03: vista lungo Via Franco Storelli



Foto nr.04: vista lungo Via Franco Storelli



Foto nr.05: vista lungo Via Franco Storelli



Foto nr.06: vista manto di copertura



Foto nr.07: vista sporto di gronda



Foto nr.08: particolare sporto di gronda




Foto nr.09: portone di ingresso comune



Foto nr.10: particolare portone di ingresso

Allegato fotografico



Foto nr.11: scala comune ingresso edificio



Foto nr.12: scala comune ingresso edificio



Foto nr.13: scala in proprietà esclusiva



Foto nr.14: particolare scala in proprietà esclusiva




Foto nr.15: accesso al piano ingresso




Foto nr.16: ripostiglio



Foto nr.17: accesso al piano ingresso



Foto nr.18: portone ingresso abitazione

Allegato fotografico



Foto nr.19: disimpegno ingresso



Foto nr.20: particolare disimpegno ingresso



Foto nr.21: zona soggiorno



Foto nr.22: zona soggiorno



Foto nr.23: zona cucina



Foto nr.24: zona cucina



Foto nr.25: particolare caldaia




Foto nr.26: ingresso bagno

Allegato fotografico



Foto nr.27: zona bagno




Foto nr.28: zona bagno



Foto nr.29: particolare zona bagno



Foto nr.30: camera 1



Foto nr.31: camera 1



Foto nr.32: particolare camera 1



Foto nr.33: particolare camera 1



Foto nr.34: foto camera 2

Allegato fotografico



Foto nr.35: particolare camera 2



Foto nr.36: particolare infissi



Foto nr.37: particolare infissi



Foto nr.38: particolare infissi



Foto nr.39: particolare infissi




Foto nr.40: particolare infissi



Foto nr.41: particolare infissi



Foto nr.42: particolare infissi e balcone