


Rappresentazione Grafica Stato dei Luoghi Con l'individuazione delle opere accertate in difformità

Appartamento P.2° e P3° Int. 5 fg.33 part.lla 100 Sub. 503 (ex sub.5)



- + 10.92 mq. Individuazione Maggiore Sup. Terrazzo esterno
- 0.28 mq. Individuazione Inferiore Sup. Terrazzo esterno
- + 11.81 mq. Individuazione Tamponatura Esterna con incremento della Sup. Utile abitabile.
- + 4.71 mq. Individuazione Maggiore Sup. manufatto esterno Abusivo (ripostiglio)
- 7.71 mq. Individuazione Perimetro Esterno con decremento della Sup. utile di progetto

P. Secondo

P. Copertura

