

# RELAZIONE DESCRITTIVA n. 71

---

**Ubicazione:** Gorgonzola (MI), Vicolo Corridoni, snc



**Tipologia** appartamento piani S1-1°

**Composto da:** n. 2 locali e bagno al piano primo e cantina al piano interrato.

**Superficie commerciale** mq. 53

**Identificativo catastale:** fg. 8, part. 494, sub. 7, cat. A/3, cl. 4, consistenza vani 3,0, superficie catastale mq 54, Rendita € 278,89

**Situazione comunale – urbanistica:**

Concessione edilizia n. 56/96, rilasciata il 13/05/1993, per la realizzazione di un piano di recupero fabbricato residenziale sito in Vicolo Corridoni, identificato catastalmente al fg. 8 mapp. 494, sub. 1, sub. 8, sub. 8.

Variante in corso d'opera presentata in data 27/07/1994 e rilasciata in data 03/10/1994, con prot. N. 22156.  
**(dati ricavati dal certificato di agibilità, non c'è copia dei documenti)**

Rilascio certificato di agibilità prot. N. 17194/2022 del 13/06/2022

L'appartamento è conforme allo stato dei luoghi ai sensi della L. 122/2010 ed ai sensi dell'art. 29 comma 1 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52.

**Descrizione sommaria:**

L'unità immobiliare è ubicata nel centro di Gorgonzola, la cittadina è posta a 15 chilometri da Milano.

Gli insediamenti in zona sono pressochè a carattere residenziale di ottima qualità.

Le unità oggetto di stima sono inserite all'interno di una stecca di due piani con 3 unità per piano. La porzione di fabbricato fa parte di un più ampio complesso residenziale del centro storico di Gorgonzola posto a ridosso del parco urbano cittadino e del Naviglio Martesana nonché della area pedonale e di palazzo Pirola, sede di eventi e mostre cittadine, recentemente ristrutturato. L'immobile, la cui ristrutturazione risale all'inizio degli anni '90, mantiene la sua struttura originaria realizzata in muratura portante. Le facciate sono intonacate e

tinteggiate, le superfici finestrate hanno serramenti in legno e sistema di oscuramento realizzato con persiane in legno.

L'accesso alle unità residenziali avviene tramite il cortile per le residenze collocate al piano terra, mediante vano scala e ballatoio comune per le unità ubicate al primo piano. Lo stesso sistema di distribuzione permette di raggiungere il piano interrato dove sono disposte le cantine e i locali deposito. L'accesso alle autorimesse è indipendente e non è collegato direttamente alla stecca in oggetto ma risulta in comune con l'intero complesso residenziale.

Non è stato possibile accedere all'interno delle residenze, attualmente occupate.

Nel complesso, le condizioni di manutenzione dell'immobile in oggetto sono discrete.

**Impianto di riscaldamento:** autonomo

**Impianto di condizionamento:** è stata realizzata la predisposizione.

**Stato di occupazione:** Libero

**Per informazioni circa la tassazione, contattare il notaio De Cicco: [immobiliare@notaiodecicco.it](mailto:immobiliare@notaiodecicco.it)**

**Tel. 02/86456004**



Planimetria catastale

MODULARIO  
F. rig. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SS.TT.EE.  
**CATASTO EDILIZIO URBANO** (RDL 13-4-1939, n. 652)


MOD. **BN** (CEU)

LIRE  
**250**


Planimetria di u.i.u. in Comune di GORGONZOLA via Vicolo Corridoni

CIV. ....

PIANO PRIMO  
H= 2.80



PIANO INTERRATO  
H= 2.50



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

Dichiarazione di N.C.   
Denuncia di variazione

Identificativi catastali  
F. 8  
n. 494 sub. 7

Compilata dal ARCH.  
(Titolo, cognome e nome)  
RIGOLDI EVGENIO  
Iscritto all'albo de g.l. ARCHITETTI  
della provincia di MILANO n. 7130  
data Ottobre 94 Firma [Signature]

RISERVATO ALL'UFFICIO