

**ALLEGATO 3**  
**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**LOTTO 1 – CORPO A (Fg.12 Part. 1255 Sub 153)**



FOTO 1 – Porta d'ingresso appartamento



FOTO 2 – Soggiorno lato ingresso



FOTO 3 – Soggiorno



FOTO 4 – Cucina



FOTO 5 – Cucina, porta-finestra di accesso al balcone 1




FOTO 6 – Balcone 1



FOTO 7 – Balcone 1



FOTO 8 – Disimpegno



FOTO 9 – WC



FOTO 10 – Bagno



FOTO 11 – Bagno



FOTO 12 – Letto 1



FOTO 13 – Letto 2



FOTO 14 – Letto 2



FOTO 15 – Balcone 2 – Macchina esterna  
impianto di climatizzazione



FOTO 16 – Balcone 2



FOTO 17 – Quadro elettrico e cronotermostato




FOTO 18 – Diffusore split ubicato nel letto 1



FOTO 19 – Diffusore split ubicato nel letto 2



FOTO 20 – Diffusore split ubicato nel soggiorno




FOTO 21 – Facciata esterna fabbricato – difformità in facciata, immobile oggetto della procedura (porta-finestra)



FOTO 22 – Particolare difformità in facciata (porta-finestra)

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1 – CORPO B (Fig.12 Part. 1255 Sub 48)



FOTO 23 – Box auto, vista dalla corsia di manovra



FOTO 24 – Box auto, vista dalla corsia di manovra



FOTO 25 – Box auto