

COMUNE DI
FRASSINETO PO

Via Cavour n.2

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
DELLE UNITA' IMMOBILIARI
OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA

Lotto 2

R.G.E. 25/2020



Foto 1 – Ingresso fabbricato – Bene 2



Foto 2 – Ingresso fabbricato – Bene 2



Foto 3 – Ingresso tavernetta – Bene 2



Foto 4 – Tavernetta – Bene 2



Foto 5 – Tavernetta – Bene 2



Foto 6 – Tavernetta – Bene 2



Foto 7 – Ingresso abitazione – Bene 2




Foto 8 – Locale soggiorno piano terreno – Bene 2



Foto 9 – Locale soggiorno piano terreno – Bene 2



Foto 10 – Cucina al piano terreno – Bene 2



Foto 11 – ingresso bagno al piano terreno – Bene 2



Foto 12 – Bagno al piano terreno – Bene 2



Foto 13 – Bagno al piano terreno – Bene 2



Foto 14 – Camera al piano terreno – Bene 2




Foto 15 – Camera al piano terreno – Bene 2



Foto 16 – Ingresso vano scala al piano terreno – Bene 2



Foto 17 – Sottoscala al piano terreno – Bene 2



Foto 18 – Scala di accesso al piano primo – Bene 2



Foto 19 – Disimpegno al piano primo – Bene 2



Foto 20 – Camera al piano primo – Bene 2



Foto 21 – Camera al piano primo – Bene 2



Foto 22 – Camera al piano primo – Bene 2



Foto 23 – Camera al piano primo – Bene 2



Foto 24 – Bagno al piano primo – Bene 2 e 3



Foto 25 – Camera / cucina al piano primo – Bene 2 - 3



Foto 26 – Camera / cucina al piano primo – Bene 2 - 3



Foto 27 – Camera / cucina al piano primo – Bene 2 - 3



Foto 28 – Vano scala di accesso al piano secondo (soffitta) - Bene 2



Foto 29 – Soffitta al piano secondo – Bene 2



Foto 30 – Soffitta al piano secondo – Bene 2



Foto 31 – Soffitta al piano secondo – Bene 2



Foto 32 – Soffitta al piano secondo – Bene 2



Foto 33 – Soffitta al piano secondo – Bene 2



Foto 34 – Ingresso lavanderia al piano terreno – Bene 3



Foto 35 – Lavanderia al piano terreno – Bene 3



Foto 36 – Lavanderia al piano terreno – Bene 3



Foto 37 – Centrale termica al piano terreno – Bene 3



Foto 38 – Tettoie al piano terreno – Bene 4



Foto 39 – Tettoie al piano terreno, parte bassa a destra abusiva – Bene 4



Foto 40 – Tettoie al piano terreno – Bene 4



Foto 41 – Tettoie al piano terreno, parte bassa abusiva – Bene 4



Foto 42 – Tettoie al piano terreno – Bene 4



Foto 43 – Ricovero attrezzature al piano terreno – Bene 4



Foto 44 – Ricovero attrezzature al piano terreno – Bene 4




Foto 45 – Ricovero attrezzature al piano terreno – Bene 4



Foto 46 – Ricovero attrezzature al piano terreno – Bene 4



Foto 47 – Ricovero attrezzature al piano terreno – Bene 4



Foto 48 – tettoie al piano terreno – Bene 4



Foto 49 – Locale ufficio al piano terreno non autorizzato – Bene 4



Foto 50 – Locale ufficio al piano terreno non autorizzato – Bene 4



Foto 51 – Locale ufficio al piano terreno non autorizzato – Bene 4



Foto 52 – Garage al piano terreno – Bene 5



Foto 53 – Garage al piano terreno – Bene 5



Foto 54 – Garage al piano terreno – Bene 5



Foto 55 – Garage al piano terreno – Bene 5



Foto 56 – Garage al piano terreno – Bene 5



Foto 57 – Terreno particella 1617 – Bene 6



Foto 58 – Terreno particella 1617 – Bene 6



Foto 59 – Terreno particella 1617 – Bene 6



Foto 60 – Terreno particella 1617 – Bene 6