

02 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE PIGNORATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE PIGNORATO



Foto 1 – Vista aerea

Fonte Google Earth

Coordinate [42.228886, 13.112905](#)



Foto 2 – Vista aerea

Fonte Google Earth

Coordinate [42.228886, 13.112905](#)



Foto 3 – Strada interpodereale di accesso all'edificio



Foto 4 – Strada interpodereale di accesso all'edificio



Foto 5 – Ingresso all'appartamento



Foto 6 – Prospetto est



Foto 7 – Prospetto ovest




Foto 8 – Corridoio/ingresso



Foto 9 – Cucina



Foto 10 – Cucina



Foto 11 – Soggiorno



Foto 12 – Camera



Foto 13 – Camera




Foto 14 – Garage




Foto 15 – Garage