

ALLEGATO N°6
RILIEVO FOTOGRAFICO

COMPENDIO PIGNORATO

IMMOBILE FOGLIO 60 PARTICELLA 540 SUBALTERNO 3



Figura 1 – Aereofotogrammetria d'inquadramento



Foto 1 - Vista Accesso di Via Quattro Faggi da Via Fossogrande



Foto 2 – Vista d'insieme del fabbricato distinto al catasto al fg.60 part.540



Foto 3 – Vista d'insieme del fabbricato distinto al catasto al fg.60 part.540



Foto 4 - Vista esterna di dettaglio dell'unità immobiliare



Foto 5 - Vista esterna di dettaglio dell'unità immobiliare



Foto 6 - Vista d'insieme del fabbricato distinto al catasto al fg.60 part.540



Foto 7 - Vista di dettaglio dell'ingresso su Via Quattro Faggi, 10



Foto 8 – Vista di dettaglio delle due porte a vetri, della scala ad uso esclusivo e del portoncino d'ingresso all'unità immobiliare



Foto 9 - Scala d'accesso all'appartamento e vista dello sportello dell'armadio a muro



Foto 10 - Armadio a muro per alloggiamento caldaia




Foto 11 - Corridoio -Ingresso



Foto 12 – Soggiorno



Foto 13 – Cucina



Foto 14 - Camera matrimoniale



Foto 15 - Cameretta



Foto 16 - Ripostiglio con ingresso esclusivo dalla cameretta



Foto 17 - Bagno



Foto 18 - Bagno




Foto 19- Vista della botola d'accesso al sottotetto



Foto 20 - Dettaglio della botola



Foto 21 - Vista esterna del garage



Foto 22 - Gabbiotto per alloggiamento bombole gas



Foto 23 - Vista interna del garage



Foto 24 - Vista interna del garage



Foto 25 - Vista interna del garage



Foto 26 - Vista interna del garage



Foto 27 - Vista dell'area di pertinenza esterna



Foto 28 - Vista di dettaglio dell'area esterna




Foto 29- Vista di dettaglio dell'area esterna



Foto 30 - Vista di dettaglio dell'area esterna