

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

F. 25, PART. 4567, CL2, CATEG A3, RENDITA 356,36 euro



Fig. 1 – L'unità immobiliare



Fig. 2 – Il contesto



Fig. 3, 4- Piano terra – prospetto esterno Nord ed ingresso all'appartamento



Fig. 5 – Piano terra – ambiente cucina-




Fig. 6, 7 – Piano terra – ambiente cucina: soffitto e piano di calpestio



Fig. 8 – Piano terra – ingresso disimpegno



Fig. 9, 10 – Piano terra – ambiente soggiorno



Fig. 11, 12 – Piano terra – ambiente soggiorno: piano di calpestio e dettaglio serramenti



Fig. 13 – Vano scala piano terra-piano primo



Fig. 14, 15 – Piano primo – camera –




Fig. 16, 17 – Piano primo – camera: piano di calpestio e soffitto



Fig. 18 – Piano primo – disimpegno



Fig. 19, 20 – Piano primo – ambiente Ripostiglio



Fig. 21, 22 – Piano primo – ambiente Ripostiglio: stato di conservazione pareti, dettaglio corpi scaldanti e soffitto



Fig. 23 – Piano secondo – disimpegno



Fig. 24, 25 – Piano secondo – ambiente sottotetto



Fig. 26, 27 – Piano secondo – balcone e vista dal balcone



Fig. 28, 29 – Piano secondo – ambiente soffitta



Fig. 30 – Piano secondo – ambiente soffitta: piano di calpestio



Fig. 31 – Vano scala piano terra-piano interrato



Fig. 32, 33– Piano interrato



Fig. 34, 35– Piano interrato