

TRIBUNALE DI AGRIGENTO  
Sezione Fallimentare  
FALLIMENTO N° 23/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
LOTTO 1

Esperto Stimatore  
Arch. Carmela Linda Cino  
Via Don Luigi Sturzo n°31 92020 Racalmuto (AG)  
tel e fax: 0922/941420

Giudice Delegato: Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa S. Capitano  
Curatore: Dott. F. Cigna



ORTOFOTO INDIVIDUAZIONE IMMOBILE E VISTA LOTTO DA VIA TORREGROSSA



PIAZZALE INTERNO  
DISTRIBUTORE



AREA DISTRIBUTORE - FABBRICATO DENOMINATO 'A'



VISTA INTERNA UFFICIO



VISTE INTERNE - DISIMPEGNO, VANO UFFICIO E SERVIZIO IGIENICO





VISTE INTERNE - MAGAZZINO





PROSPETTO LATO OVEST E SERVIZIO IGIENICO ESTERNO





VISTE ESTERNE - FABBRICATO DENOMINATO B PROSPETTI OVEST E SUD





VISTE VANO PIANO TERRA





VANO SCALA E LOCALE AL PIANO PRIMO





ACCESSO AL CAPANNONE DAL LATO NORD E VISTA INTERNA





VISTE INTERNE CAPANNONE





PROSPETTI DEPOSITO LATI NORD ED EST

