

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Fallimentare
FALLIMENTO N° 23/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
LOTTO 4

Esperto Stimatore
Arch. Carmela Linda Cino
Via Don Luigi Sturzo n°31 92020 Racalmuto (AG)
tel e fax: 0922/941420

Giudice Delegato: Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa S. Capitano
Curatore: Dott. F. Cigna



ORTOFOTO INDIVIDUAZIONE FONDO ED IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICATO



VISTA ESTERNA
FABBRICATO
P.LLA 635 SUB.5



VISTA ESTERNA - PROSPETTO PRINCIPALE LATO SUD



TETTOIA A SUD DEL FABBRICATO



VISTE INTERNE - VANO SOGGIORNO/CUCINA





VISTE INTERNE - CAMERA E VANI SERVIZIO






PROSPETTO LATO NORD - ACCESSO AL LOCALE PIANO SUPERIORE





VISTE ESTERNE - AREA RISERVA IDRICA E FORNO





INGRESSO CARRABILE
AL FONDO E TERRENO
DI CUI ALLA P.LLA 577

