


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1




2



Accesso al vano scala del fabbricato dalla
traversa SAN PAOLINO

3



VANO SCALA

4



Accesso all'immobile oggetto di stima
(piano 1°)

5




6




SALONE al PIANO 1°

7




nicchia nella parete ovest del salone

8




vista, dal salone, del disimpegno

9



vista della zona pranzo e del bagno

10




zona pranzo

11



scala di accesso alla zona notte (PIANO 2°)

12



ripostiglio



13

cucina



14


bagno



15

balcone sul retrospetto

16




17

rampa arrivo al p.2




pianerottolo di arrivo al P.2,

18




19




20

Camera letto L1




21





22

antibagno



23


bagno

24




disimpegno

25



Lavanderia

26




BAGNO LATO NORD



27

Camera L1

28



Camera L2



29

VERANDA SCOPERTA SUL PROSPETTO PRINCIPALE

30

