

## Allegato Fotografico

### CONTESTO DI ZONA



### PARTICOLARE D'INSERIMENTO

**Unita residenziale al PIANO TERZO – (Quarto fuori terra)**

**scatto n.1 – Angolo del fabbricato lato S/E -N/E    scatto n.2 - Fronte di N/E**



**scatto n.3 – Fronte di S-E sulla via Castiglioni**

**scatto n.4 Ingresso carraio dalla via Castiglioni**



**scatto n.5 - Fronte di S/O - interno al cortile condominiale**

**Interni – enti comuni ingresso / vano scala**



**scatto n.6 – INGRESSO (P.T) dalla via Castiglioni**



**scatto n.7 – Vano scala al piano Terra**



**scatto n.8 “sbarco”al P.3°(piano quarto fuori terra)**



**scatto n.9 – porta ingresso al U.I. al P.3°**



scatto n.10 – ingresso abitazione



scatto n.11 – controcampo dell'ingresso abitazione



scatto n.12 - stanza con prospetto dal fronte N-E  
(fronte sul cotile condominiale)



scatto n.13 - stanza fronte N-E (contro campo)

scatto n.14 - vano cucina



scatto n.15 - vano cucina , contro - campo



scatto n.16 – 17 Servizio igienico (unico dell'abitazione)



*scatto n.18 - stanza con prospetto dal fronte S-O*



*scatto n.19 stanza fronte S-O (contro - campo)*




*scatto n.20 - stanza con prospetto dal fronte N-E*



*scatto n.21 - stanza con prospetto dal fronte S-O*



*scatto n.22 – rampa di arrivo al sottotetto  
rampa d'accesso al piano sottotetto condominiale*



*Scatto n. 23 - Sottotetto condominiale con manifeste  
infiltrazioni delle meteoriche dalla copertura*

*scatto n.24 – ente comune dal P.T. al P. 1°S*



*scatto n.25 – cantina pertinenziale al P. 1°S*



