

Esecuzione Immobiliare n. 238/2023

Allegati alla Perizia di Stima:

ALLEGATO n. 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Abitazione con Corte di pertinenza, censiti al N.C.E.U. Comune di Perugia,
Foglio n. 333, particella n. 98 Subalterno 10 graffato con la particella n. 1199*

Via della Cooperativa n. 6 - loc. Mugnano (Perugia)



Foto n. 1



Foto n. 2





Foto n. 3



Foto n. 4





Foto n. 5

Ingresso Fondo a Piano terra



Foto n. 6



Fondo a Piano Terra (Foglio n. 333 part. 98 sub 10)



Foto n. 7



Foto n. 8



Foto n. 9





Foto n. 10



Foto n. 11



Foto n. 12





Foto n. 13

Corte di pertinenza esclusiva (Foglio n. 333, part. 1199)



Foto n. 14



Foto n. 15





Foto n. 16



Foto n. 17



Foto n. 18





Foto n. 19



Foto n. 20



Ingresso principale comune - Via della Cooperativa n. 6, loc. Mugnano (Perugia)



Foto n. 21



Foto n. 22





Foto n. 23 - n. 24

Abitazione Piano Primo (Foglio n. 333 part. 98 sub 10)



n. 25



Camera



Foto n. 26 - n. 27





Foto n. 28

Camera



Foto n. 29 - n. 30





Foto n. 31

Bagno



Foto n. 32





Foto n. 33

Camera



Foto n. 34





Foto n. 35




Foto n. 36 - n. 37





Foto n. 38 - n. 39

Abitazione Piano Secondo (Foglio n. 333 part. 98 sub 10)

Cucina




Foto n. 40





Foto n. 41 - n. 42 - n. 43





Foto n. 44 - n. 45

Camera adibita a Soggiorno



Foto n. 46





Foto n. 47 - n. 48



Camera



Foto n. 49



Foto n. 50

Camera



Foto n. 51





Foto n. 52

Bagno



Foto n. 53



Soffitta al Piano Terzo (Foglio n. 333 part. 98 sub 10)

Accesso dal vano Cucina




Foto n. 54



Foto n. 55





Foto n. 56



Foto n. 57



Foto n. 58





Foto n. 59



Foto n. 60

