

TRIBUNALE DI VERCELLI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 76/2025 R.G.E.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELL' ESPERTO STIMATORE

Allegato 2

Documentazione fotografica





01 – Strada privata accesso da Via Roma



02 – Ingresso esterno su strada privata



03 – Ingresso al cortile laterale
(tettoia coperta)



04 – Cortile laterale





05 - Ingresso a androne/portico da cortile laterale



06 - Portico coperto



07 - Fronte su cortile interno



08 - Scala accesso a piano primo da cortile





09 – Vista fabbricati da cortile interno



10 – Vista fabbricati da cortile interno



11 – Vista del cortile interno (da balcone abitazione)



12 – Locale di sgombero con ingresso da cortile laterale





13 – Ingresso all'abitazione da cortile laterale



14 – Ingresso all'abitazione da cortile laterale (corridoio)



15 – Corridoio piano terra (vista da ingresso)




16 – Corridoio piano terra (vista verso ingresso)



17 – Locale di sgombero piano terra con ingresso da corridoio



18 – Locale di sgombero piano terra con ingresso da corridoio



19 – Camera piano terra con ingresso da corridoio



20 – Camera piano terra con ingresso da corridoio




21 - Disimpegno piano terra con scala interna verso piano primo



22 - Camera piano terra vista da disimpegno (catastalmente "ripostiglio", non abitabile)



23 - Camera piano terra vista da soggiorno (catastalmente "ripostiglio", non abitabile)



24 - Soggiorno piano terra visto da camera (catastalmente "ripostiglio", non abitabile)



25 - Soggiorno piano terra, vista verso la camera
(catastalmente "ripostiglio", non abitabile)



26 - Soggiorno piano terra, vista verso il bagno
(catastalmente "ripostiglio", non abitabile)



27 - Wc piano terra



28 - Scala interna accesso a piano primo
vista verso disimpegno piano terra





29 – Soggiorno piano primo
(sul fondo l'ingresso dal pianerottolo scala interna)



30 – Soggiorno piano primo (vista verso Cucina)



31 – Cucina piano primo (vista verso Soggiorno)



32 – Soggiorno piano primo (vista verso uscita a balcone)




33 – Arrivo scala interna a piano secondo



34 – Corridoio disimpegno piano secondo
(vista verso arrivo scala)



35 – Corridoio disimpegno piano secondo
(vista verso la Camera)



36 – Bagno piano secondo





37 – Bagno piano secondo



38 – Camera piano secondo



39 – Camera piano secondo



40 – Scala esterna da balcone p.primo




41 - Locale al rustico piano primo sottotetto
(censito come ripostiglio)



42 - Locale al rustico piano primo sottotetto
(censito come ripostiglio)



43 - Locale al rustico piano primo sottotetto
(censito come ripostiglio)



44 - Locale al rustico piano primo sottotetto
(censito come ripostiglio)





*45 – Servitù apparente di passaggio su sedime
di proprietà dell'esecutato
per accesso al civico n. 30/d di Via Roma
(vedi anche foto 01)*

