

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA AL GARAGE E AL POSTO AUTO N. 18
PIGNORATO DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE.



FOTO 1: DISCESA VERSO ANDRONE INTERNO CON ACCESSO AI POSTI AUTO.





FOTO 2: VISTA DAL PIANO TERRA DELL'ANDRONE, DA CUI SI INTRAVEDONO I POSTI AUTO.





FOTO 3: ANDRONE INTERNO DI ACCESSO AI POSTI AUTO.





FOTO 4: VISTA INGRESSO GARAGE.





FOTO 5: GARAGE CON VISTA POSTI AUTO.





FOTO 6: GARAGE CON VISTA POSTI AUTO.





FOTO 7: VISTA POSTO AUTO N. 18 DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE.





FOTO 8: POSTO AUTO N. 18 DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE PIGNORATO.



FOTO 9: INGRESSO CIVICO 26-28 VIA GIOVANNI MICHELE LAGGETTO IN POGGIARDO (LE)





FOTO 10: INGRESSO CIVICO 26 VIA GIOVANNI MICHELE LAGGETTO IN POGGIARDO (LE)





FOTO 11: INGRESSO CIVICO 26-28 VIA GIOVANNI MICHELE LAGGETTO IN POGGIARDO (LE)
CON VISTA SUL GARAGE CONDOMINIALE





FOTO 12: INGRESSO CIVICO 28 VIA GIOVANNI MICHELE LAGGETTO IN POGGIARDO (LE)
CON VISTA SULL'ANDRONE INTERNO DA CUI SI ACCEDE AL GARAGE CONDOMINIALE





FOTO 13: INGRESSO CIVICO 30 VIA GIOVANNI MICHELE LAGGETTO IN POGGIARDO (LE)



FOTO 14: CONTATORI ENERGIA ELETTRICA IN GRAN PARTE NON ATTIVI, POSTI AL PIANO TERRA.







DOC. 15-16: ASCENSORE CONDOMINIALE CHE CONDUCE FINO AL PIANO 3°, NON FUNZIONANTE.





FOTO 17: PORTA DI INGRESSO ALL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE.





FOTO 18: PORTA BLINDATA DI INGRESSO ALL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE, CON DETTAGLIO DI PELLICOLA PROTETTIVA E INDICAZIONE "SUB 41"





FOTO 19: SERRATURA PORTA DI INGRESSO BLINDATA.





FOTO 20-21: CALDAIA RELATIVA ALL'ABITAZIONE DI PROPRIETA' MAURIZIO FORTE





FOTO 22: VISTA SUI PIANI INFERIORI E SUI CORRIDOI INTERNI DAL TERZO PIANO







FOTO 23-24-25-26: VISTA EDIFICIO INTERNO CON EVIDENZA DEI PIANI





FOTO 27: VISTA DALL'ALTO CON EVIDENZA DEI PIANI E DELL'ANDRONE DAL QUALE SI ACCEDE AI POSTI AUTO.

