

PROCEDURA 110/2022 R.G.E.


*Allegato L*

*Documentazione fotografica*





Individuazione sub 73



Individuazione sub 68



Prospetto frontale intero fabbricato


Sub 73 (67)



Ingresso UI



Veranda di accesso all'UI



Dettaglio veranda non realizzata



Zona giorno lato soggiorno




Zona giorno lato cucina



Porta verso il disimpegno zona notte



Camera



Bagno in camera privo di titolo edilizio



Accesso ex bagno ora ripostiglio



Camera verso la terrazza





Bagno UI



Balcone con caldaia a gas acs



Bombole gas



Unità esterna clima



Unità interna letto



Unità interna letto lato veranda



Unità interna soggiorno



Veranda con accesso dalla camera e dalla zona giorno



Sub 68 – Lastrico solare

