

AII. 28 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 1

AMBIENTE CIRCOSTANTE – COOROGRAFIA FOTOGRAFICA

Marciano Della Chiana (AR) Foglio 10, Part.IIe 238 e 131

<p>INCROCIO Via Fonte San Piero e Via Fornaci</p>	<p>Accesso carrabile e pedonale</p>
<p>Accesso pedonale</p>	<p>Strada laterale</p>
<p>Viale di Accesso – particolare del terreno a sinistra del viale Particella 238</p>	





fascia laterale esterna alla recinzione (Part. 131, Sub. 11)



AMBIENTE CIRCOSTANTE – Perimetro del fabbricato Foglio10, Part.IIa 131



Ingresso carrabile all'interno del fabbricato


Porta di uscita di sicurezza Sala di Attesa






Accesso carrabile

Accesso dipendenti con gabbia



Porta accesso centrale termica industriale





Interno della centrale termica



Cabina elettrica

Problemi di stabilità cabina elettrica





Evidente Crepa su spigolo retrostante della cabina elettrica



Vegetazione rigogliosa nei pressi della cabina elettrica in precario stato di equilibrio



Magazzino esterno (Parte sub. 12 e parte sub. 10





Ampio resede retrostante



Volume per autoclave con deposito interrato dell'acqua



Autoclave dismessa a servizio dell'impianto antincendio collegato con cisterna interrata



Vista fabbricato retro con magazzino



Magazzino con copertura in fibre di amianto





Magazzino parzialmente demolito



Viale laterale al magazzino su cui è stato effettuato un fosso per il deflusso delle acque meteoriche





Ingresso all'abitazione del custode



Vista fabbricato lato sinistro



Vano contatore acqua esterno alla recinzione



Vano contatore Gas metano



Impianto idrico antincendio presente nei pressi del cancello



Parte A – Immobile ad uso produttivo, Foglio 10, Part. 131, Sub. 12



FABBRICATO – PROSPETTO PRINCIPALE

INGRESSO PRINCIPALE



INGRESSO PRINCIPALE - ANTICAMERA

BANCONE VENDITA



<p>RECERSE BANCONE VENDITA</p> 	<p>INGRESSO UFFICI PIANO TERRA</p> 
<p>UFFICI</p> 	<p>VANO CON CENTRALE ELETTRICA E SOTTOQUADRI</p> 
<p>SERVIZIO IGIENICO UFFICI PIANO TERRA</p> 	






UFFICI PIANO TERRA



UFFICI PIANO TERRA



REPARTO FINITURA



REPARTO FINITURA



REPARTO FINITURA



INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA





GALVANICA



COPERTURA GALVANICA



LAVORAZIONE CON BURATTI 1



COPERTURA LAVORAZIONE CON BURATTI 1



LAVORAZIONE CON BURATTI 2



CISTERNE VUOTE





AERAZIONE TAMPONATA



AERAZIONE APERTA



DEPOSITI VUOTI



VUOTATURA NITRICO





INCENERITORE



Pavimentazione completamente ricoperta di guano



SOFFITTO INCENERITORE



CAVEAU





PSARTICOLARE PORTA CAVEAU



SPAZIO CENTRALE DI PRODUZIONE






Impianto di riscaldamento ZONA CENTRALE




SALA DI ATTESA



Ingresso al piano superiore a desinazione d'uso Ufficio



Scala di accesso



Corridoio interno piano ufficio





Sala maggiore con parete vetrata sul fronte fabbricato



Ulteriore vano uso ufficio



Servizio Igienico




Impianti di riscaldamento disattivati



Ulteriore stanza uso ufficio





PIANO TERRA: CORRIDOIO DI COMUNICAZIONE INGRESSO PEDONALE E INGRESSO CARRABILE





INGRESSO SPOGLIATOIO



COPERTURA SPOGLIATOIO



ALTRI SPOGLIATOI



SPOGLIATOIO CON SERVIZIO IGIENICO



GABBIA DI INGRESSO E USCITA PERSONALE







INGRESSO AI SERVIZI IGIENICI GENERALI



SERVIZI IGIENICI GENERALI



FONDERIA




VASCHE ACIDO SALINO





Parte B – Tettoia/Magazzino aperto Foglio10, part. 131, Sub. 10, SUB 12





CUMULI DI GUANO





Parte C – Abitazione del Custode, Foglio 10, Part. 131, Sub. 7




PROSPETTO LATERALE CON INGRESSO ALL'ABITAZIONE DEL CUSTODE





SCALA DI SALITA ALL'ABITAZIONE AL PIANO PRIMO



GUANO ABBONDANTE ALL'INGRESSO



CORRIDOIO DI INGRESSO



CUCINA SOGGIORNO



CUCINA CON IMPIANTI






CORRIDOIO CAMERA



CAMERA



BAGNO



CENTRALE TERMICA APPARTAMENTO	CALDAIA APPARTAMENTO
	

