

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE PRIMA civile

Procedura R.G.E. nr. 467/2023

Oggetto : ESECUZIONE IMMOBILIARE

Promossa da

TICINO SPV S.R.L.

Giudice dell'Esecuzione : Ill.mo Dott. Francesco Rocca

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Allegato 6 documentazione fotografica

Il Consulente Tecnico di Ufficio
Geom. Cristian Criaco



Comune di VIDIGULFO (PV) - Frazione CAVAGNERA
VIA DEL CAMPO

Vista Aerea



Contornati da cerchio rosso

i corpi di fabbrica dove sono collocate le unità oggetto di consulenza



PANORAMICA DEGLI ESTERNI



Immagine 01 – vista panoramica – posizione edificio principale (abitazione)



Immagine 02 – vista dalla via Del Campo – prospetto Ovest





Immagine 03 – vista dalla via Del Campo – prospetti Nord/Ovest



**ANDRONE
COMUNE**

**Immagine 04 – vista dalla via Del Campo - prospetto Ovest
(accesso alla corte mappale 49 di N.C.T. dall'androne comune)**





**SECONDO
INGRESSO
DELL'ABITAZIONE**

Immagine 05 – vista dalla corte comune (mappale 49 di N.C.T.) – androne



Immagine 06 – vista dalla corte comune (mappale 49 di N.C.T.) – prospetto Est





BOX AUTO

Immagine 07 – vista dalla corte comune (mappale 49 di N.C.T.) – area di transito per accedere al box

VISTA ESTERNA DEL BOX



BOX AUTO

Immagine 08 – vista dalla corte comune (mappale 49 di N.C.T.) – prospetto Ovest





Immagine 09 – vista dalla corte (mappale 130 di N.C.T.) – prospetto Nord



Immagine 10 – vista dalla corte (mappale 130 di N.C.T.) – prospetti Nord/Est



VISTA INTERNA DEL BOX



Immagine 11 – vista del box



Immagine 12 – vista del box



VISTA INTERNA DELL'ABITAZIONE piano terra




Immagine 13 – vista del soggiorno




Immagine 14 – vista del soggiorno



**PORTA DI
ACCESSO
ALLA
CUCINA**




Immagine 15 – vista del soggiorno

**DIS. 1
ACCESSO ALLA
SCALA DI
COLLEGAMENTO
P.T. – P.1°**



Immagine 16 – vista del soggiorno





Immagine 17 – vista della cucina



Immagine 18 – vista della cucina





Immagini 19/20 – vista della cucina – dettaglio caldaia



Immagine 21 – vista del ripostiglio ricavato nel sottoscala



**SECONDA PORTA DI ACCESSO
ALL'ABITAZIONE
DALL'ANDRONE COMUNE
(temporaneamente schermata
dall'interno)**



Immagini 22/23 – vista del disimpegno 1 e della scala di accesso al piano primo

VISTA INTERNA DELL'ABITAZIONE piano primo



Immagine 24 – vista del disimpegno 2





Immagine 25 – vista del bagno



Immagine 26 – vista del bagno






Immagine 27 – vista della camera doppia (nr.1)




Immagine 28 – vista della camera doppia (nr.1)





Immagine 29 – vista della camera doppia (nr.1)



Immagine 30 – vista della camera singola (nr.2)





Immagine 31 – vista della camera singola (nr.2)



Immagine 32 – vista della camera singola (nr.2)





Immagine 33 – vista della camera singola (nr.3)




Immagine 34 – vista della camera singola (nr.3)






Immagine 35 – vista della camera singola (nr.3)

