

Foto 6, 7 e 8 - Viste zenitali della area tratta da Google Earth del 04.08.2025







Foto 12 e 13 - Viste esterne dell'edificio visto da Piazza Corvetto





Foto dalla 18 alla 21 – Viste del locale di ingresso





**Foto dalla 21 alla 25 – Viste della Camera 1**  
*In evidenza la porta di servizio che dà accesso diretto dal vano scala*





Foto dalla 26 alla 29 – Viste della Camera 2







Foto dalla 30 alla 33 – Viste della Camera 2






Foto dalla 34 alla 37 – Viste della Sala Riunioni







Foto dalla 40 alla 43 – Viste della Camera 4





Foto dalla 47 alla 50 – Viste della Camera 5








Foto dalla 51 alla 54 – Viste dei corridoi di distribuzione dell'ufficio






Foto dalla 55 alla 57 – Viste dell'anti bagno e del Bagno 1





Foto 58 e 59 – Viste del Bagno 2



Foto 60 – Vista della zona dove è alloggiato l'armadio informatico dello studio






Foto dalla 61 alla 64 – Viste della Cucina






Foto 65 e 66 – Viste del balconcino in corrispondenza della Cucina



Foto 67 – Vista del balconcino in corrispondenza della Cucina






Foto dalla 69 alla 72 – Vista sulla Sala Riunioni 2







Foto dalla 73 alla 76 – Vista dell'Office realizzato all'interno della Sala Riunioni 2

