

Documentazione fotografica



1. Inquadramento Otofotoplanimetrico





2. Limite Nord Part. 82



3. Prefabbricato abusivo presente sul lotto





4. Vista delle ex coltivazioni dal fronte Nord




5. Area di ingresso e sgombrero utenza Campo Sportivo






6. Vegetazione spontanea cresciuta nel lotto



7. Confine dalla SP.56





8. Detriti edili presenti in loco



9. Vista dei lotti dal fronte Sud





10. Dettaglio essenze degradate



11. Area accesso campo sportivo

