

**Documentazione fotografica relativa al bene pignorato con
esecuzione immobiliare n. 22/2024 contro [REDACTED]**

UBICAZIONE: via La Ghita, s.n.c. Fossombrone (PU).

Foto scattate nel giorno del sopralluogo, 02/07/2024.

Geom. Monica Profili



Vista sul retro e sulla copertura l'impianto fotovoltaico.



Scatto su parete interna dove sono stati montati i contatori dell'impianto fotovoltaico



Scatto sulla strada di terra e ghiaia di accesso al capannone e non oggetto di procedura.



Scatto su parte del prospetto con porta d'ingresso e termine della stradina d'accesso.



Interno capannone





Scatto verso la porta