

3.13 RISPOSTA AL QUESITO N. 17

Estragga reperto fotografico – anche in formato digitale, secondo le specifiche di cui al foglio di raccomandazioni consegnato contestualmente – dello stato dei luoghi, comprensivo, in caso di costruzione, anche degli interni.



Foto n. 1 - Edificio in Piazza del Popolo n. 26 in Giffoni Valle Piana (SA)
Appartamento oggetto di pignoramento al Piano 1°, int. 2



Foto n. 2 - Appartamento oggetto di pignoramento al Piano 1°, int. 2






Foto n. 3 - Androne ingresso edificio
Appartamento oggetto di pignoramento al Piano 1°, int. 2



Foto n. 4 - Androne ingresso edificio
Appartamento oggetto di pignoramento al Piano 1°, int. 2





Foto n. 5 - Appartamento – Ingresso/Disimpegno



Foto n. 5 - Appartamento – Ingresso/Disimpegno





Foto n. 6 - Appartamento – Soggiorno pranzo/ Ingresso/Disimpegno



Foto n. 7 - Appartamento – Soggiorno pranzo/Ingresso/Disimpegno





Foto n. 8 - Appartamento – Zona cucina aperta con soggiorno pranzo



Foto n. 9 - Appartamento – Disimpegno/Ingresso ai due bagni, ripostiglio e camera letto 3





Foto n. 10 - Appartamento – Disimpegno/Ingresso



Foto n. 11 - Appartamento – Disimpegno/Ingresso/Ripostiglio





Foto n. 12 - Appartamento – Bagno 1



Foto n. 13 - Appartamento – Bagno 1





Foto n. 14 - Appartamento – Bagno 2 – senza finestra



Foto n. 15 - Appartamento – Bagno 2 – senza finestra






Foto n. 16 - Appartamento – Camera letto 3



Foto n. 17 - Appartamento – Camera Letto 3





Foto n. 18 - Appartamento – Corridoio zona notte




Foto n. 19 - Appartamento – Corridoio zona notte





Foto n. 20 - Appartamento – Camera Letto 1



Foto n. 21 - Appartamento – Camera Letto 1





Foto n. 22 - Appartamento – Camera Letto 2



Foto n. 23 - Appartamento – Camera Letto 2





Foto n. 24 - Appartamento – Balconi




Foto n. 25 - Appartamento – Balconi





Foto n. 26 - Appartamento – Balconi/Caldaia autonoma



Foto n. 27 - Appartamento – Balconi/Caldaia autonoma non funzionante





Foto n. 28 - Appartamento – Balconi/particolari infissi in legno ed alluminio



Foto n. 29 - Appartamento – Balconi/particolari infissi in legno ed alluminio





Foto n. 30 - Appartamento – Balconi



Foto n. 31 - Appartamento – Balconi

