

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 870/2023




Foto 1 – Vista aerea generale





Foto 2 – Vista aerea ravvicinata



Foto 3 – Via Roma





Foto 4 – Portone di ingresso



Foto 5 – Facciata su Via Roma





Foto 6 – Facciata su passaggio laterale dell'unità Fg 7 n. 29 sub 1



Foto 7 – Via Roma e passaggio laterale



Piano Terra Fig. 7 n. 24 sub 6



Foto 8 – Soggiorno/cucina con Bagno





Foto 9 - Ingresso



Foto 10 – Locale verso strada





Foto 11 – Locale verso interno



Foto 12 – Bagno





Foto 13 – Accesso cantina



Foto 14 - Cantina





Foto 15 – Portico



Appartamento primo piano



Foto 16 – Scala di accesso al primo piano





Foto 17 – Disimpegno



Foto 18 – Soggiorno





Foto 19 – Soffitto soggiorno



Foto 20 – Parete divisoria tra soggiorno e camera





Foto 21 – Soggiorno con ingressi cucina e bagno



Foto 22 – Ingresso cucina





Foto 23 – Camera letto



Foto 24 – Camera letto





Foto 25 – Cucina



Foto 26 – Bagno





Foto 27 – Scala accesso cantina



Foto 28 – Interno cantina



Appartamento piano Terra/Primo collegato al precedente da veranda



Foto 29 – Veranda di collegamento tra i due alloggi, entrambi al Fg. 7 n. 24 sub 7





Foto 30 – Ingresso da collegamento con l'altro appartamento



Foto 31 – Prima camera





Foto 32 – Seconda camera



Foto 33 – Bagno





Foto 34 – Inizio scala di accesso al piano cantine



Foto 35 – Particolare soffitto cantina annessa all'appartamento piano primo-terra



Foto 36 -Cantina e C.T.



Appartamento piano secondo



Foto 37 – Scala di accesso al secondo piano





Foto 38 – Soggiorno/cucina



Foto 39 – Camera





Foto 40 – Disimpegno/ripostiglio



Foto 41 – Porta di ingresso





Foto 42 – Antibagno



Foto 43 - Bagno





Foto 44 – Terrazzo



Foto 45 – Infiltrazioni sul soffitto





Foto 46 – Caldaia sul terrazzo



Esterno



Foto 47 – Area esterna



Foto 48 – Cortile a giardino con basso fabbricato ad uso cantina

