

ALLEGATO A

Rilievo fotografico FABBRICATO A composto da n° 87 fotografie in formato digitale con didascalie.



FOTO 1
VISTA DEL COMPENDIO OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA RIPRESO
DALL'AREA A PARCHEGGIO.



FOTO 2
VISTA DALL'AREA A PARCHEGGIO.



FOTO 3
ALTRA VISTA DELL'AREA A
PARCHEGGIO.

Con la freccia rossa è indicato ingresso carraio di
altro fabbricato di terzi.



FOTO 4
VISTA DELL'INGRESSO PEDONALE
DALL'AREA PARCHEGGIO.




FOTO 5
VISTA DELL'INGRESSO AL FABBRICATO
"A" SUL LATO EST.



FOTO 6
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL
LATO EST.



FOTO 7

ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL LATO EST.

Con la freccia rossa è indicato l'ingresso a spogliatoio della foto 41 e 42.



FOTO 8

VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL LATO EST E NORD.




FOTO 9

VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL LATO NORD.



FOTO 10
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL
LATO NORD.



FOTO 11
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL
LATO NORD.




FOTO 12
VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL LATO
OVEST.



FOTO 13
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL
LATO OVEST.



FOTO 14
ALTRA VISTA DEL FABBRICATO "A" SUL
LATO OVEST.



FOTO 15
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLA HALL DI INGRESSO
E RECEPTION.



FOTO 16
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA HALL DI
INGRESSO E RECEPTION.



FOTO 17
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLA PALESTRA.



FOTO 18
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA PALESTRA.




FOTO 19
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA PALESTRA.



FOTO 20
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLA PALESTRA.



FOTO 21
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLA HALL DI INGRESSO
E RECEPTION VERSO SCALA AI SERVIZI E
POSGLIATOI.




FOTO 22
PIANO TERRA
VISTA W.C. ZONA HALL DI INGRESSO E
RECEPTION.



FOTO 23
PIANO TERRA
ALTRA VISTA DEL W.C. DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 24
PIANO TERRA
VISTA DISIMPEGNO ZONA SPOGLIATOI E
SERVIZI.



FOTO 25
PIANO TERRA
VISTA LAVABO SPOGLIATOI.



FOTO 26
PIANO TERRA
VISTA W.C. SPOGLIATOI.



FOTO 27
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLO SPOGLIATOIO.



FOTO 28
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLO
SPOGLIATOIO.



FOTO 29
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLO
SPOGLIATOIO.
SULLO SFONDO LE DOCCE.



FOTO 30
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLE DOCCE.



FOTO 31
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLE DOCCE.



FOTO 32
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA NELLO
SPOGLIATOIO.



FOTO 33
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NEL SOLARIUM.



FOTO 34
PIANO TERRA
VISTA RIPRESA NELLA SAUNA.



FOTO 35
PIANO TERRA
VISTA DOCCIA SAUNA.




FOTO 36
PIANO TERRA
VISTA ALTRO SPOGLIATOIO.



FOTO 37
PIANO TERRA
ALTRA VISTA SPOGLIATOIO DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 38
PIANO TERRA
ALTRA VISTA SPOGLIATOIO DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 39
PIANO TERRA
VISTA W.C. SPOGLIATOIO DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 40
PIANO TERRA
VISTA DOCCE SPOGLIATOIO DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 41
PIANO TERRA
VISTA ALTRA ZONA SPOGLIATOI CON
INGRESSO DALL'ESTERNO (INDICATO
CON LA FRECCIA ROSSA).



FOTO 42
PIANO TERRA
ALTRA VISTA ZONA SPOGLIATOI DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 43
PIANO TERRA
VISTA W.C. ZONA SPOGLIATOI DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 44
PIANO TERRA
ALTRA VISTA RIPRESA ZONA SPOGLIATOI
DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 45
PIANO TERRA
VISTA SPOGLIATOI DELLA FOTO 36
USCENDO.




FOTO 46
PIANO TERRA
VISTA SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL
PIANO PRIMO.




FOTO 47
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA SCALA DI COLLEGAMENTO
CON IL PIANO PRIMO.




FOTO 48
PIANO PRIMO
VISTA ZONA BAR.



FOTO 49
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA ZONA BAR.




FOTO 50
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA ZONA BAR.



FOTO 51
PIANO PRIMO
VISTA TERRAZZO ESTERNO AL SERVIZIO
DEL BAR.



FOTO 52
PIANO PRIMO
VISTA CUCINA AL SERVIZIO DEL BAR.



FOTO 53
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA CUCINA AL SERVIZIO DEL BAR.



FOTO 54
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA CUCINA AL SERVIZIO DEL BAR.



FOTO 55
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA CUCINA AL SERVIZIO DEL
BAR.



FOTO 56
PIANO PRIMO
ALTRA VISTA CUCINA AL SERVIZIO DEL
BAR.



FOTO 57
PIANO PRIMO
VISTA PORTA DI USCITA DI SICUREZZA.



FOTO 58
PIANO PRIMO
VISTA SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL
PIANO SECONDO/TERRAZZO.




FOTO 59
PIANO SECONDO
ALTRA VISTA SCALA DI COLLEGAMENTO
CON IL PIANO SECONDO/TERRAZZO.




FOTO 60
PIANO SECONDO
VISTA PORZIONE DEL TERRAZZO.



FOTO 61
PIANO SECONDO
VISTA DI ALTRA PORZIONE DEL TERRAZZO.



FOTO 62
PIANO SECONDO
VISTA PANORAMICA RIPRESA DAL TERRAZZO.



FOTO 63
PIANO SECONDO
VISTA USCITA ARRIVO SCALA SUL TERRAZZO.



FOTO 64
PIANO TERRA
VISTA INGRESSO AL VANO SCALA DI COLLEGAMENTO AL PIANO INTERRATO.




FOTO 65
PIANO TERRA
VISTA VANO SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL PIANO INTERRATO.




FOTO 66
PIANO INTERRATO
VISTA PALESTRA.



FOTO 67
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA PALESTRA.



FOTO 68
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA PALESTRA RIPRESA VERSO
PORTA DI USCITA DI SICUREZZA VERSO
L'ESTERNO.




FOTO 69
PIANO INTERRATO
VISTA PAVIMENTAZIONE RIPOSTIGLIO.




FOTO 70
PIANO INTERRATO
VISTA RIPOSTIGLIO.



FOTO 71
PIANO INTERRATO
VISTA RIPRESA VERSO PORTA DI
COLLEGAMENTO CON INTERCAPEDINE.



FOTO 72
PIANO INTERRATO
VISTA RIPRESA NELL'INTERCAPEDINE.



FOTO 73
PIANO INTERRATO
VISTA ALTRA PALESTRA.



FOTO 74
PIANO INTERRATO
VISTA PALESTRA DELLA FOTO
PRECEDENTE.



FOTO 75
PIANO INTERRATO
VISTA INTERNA ALTRA INTERCAPEDINE.



FOTO 76
PIANO TERRA
VISTA RAMPA SCALA DI COLLEGAMENTO
AI VANI CALDAIA.



FOTO 77
PIANO INTERRATO
VISTA RIPRESA IN UN VANO CALDAIA.



FOTO 78
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL VANO
CALDAIA DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 79
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL VANO CALDAIA DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 80
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA RIPRESA NEL VANO CALDAIA DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 81
PIANO INTERRATO
VISTA RIPRESA VERSO L'USCITA DEL VANO CALDAIA DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 82
PIANO INTERRATO
VISTA ALTRO VANO CALDAIA.



FOTO 83
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA VANO CALDAIA DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 84
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA VANO CALDAIA DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 85
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA VANO CALDAIA DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 86
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA VANO CALDAIA DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 87
PIANO INTERRATO
ALTRA VISTA VANO CALDAIA DELLA
FOTO PRECEDENTE.



ALLEGATO B

Rilievo fotografico FABBRICATO B composto da n° 24 fotografie in formato digitale con didascalie.



FOTO 1
VISTA RIPRESA SUL LATO SUD VERSO LA
PORZIONE DESTINATA A PALESTRA E
SERVIZI.



FOTO 2
VISTA RIPRESA SUL LATO SUD VERSO LA
PORZIONE DESTINATA A MAGAZZINI.



FOTO 3
VISTA RIPRESA VERSO LA COPERTURA
DELLA PORZIONE DESTINATA A
MAGAZZINI



FOTO 4
VISTA RIPRESA VERSO LA COPERTURA DELLA PORZIONE DESTINATA A PALESTRA E SERVIZI (INDICATA DALLA FRECCIA ROSSA).



FOTO 5
VISTA RIPRESA VERSO L'INGRESSO ALLA PORZIONE DESTINATA A PALESTRA E SERVIZI



FOTO 6
VISTA PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE DELL'INGRESSO E DELLA PALESTRA.




FOTO 7
VISTA DELLA PALESTRA.

Con la freccia rossa è indicata porta di collegamento con accessorio magazzino.




FOTO 8
ALTRA VISTA DELLA PALESTRA.



FOTO 9
ALTRA DELLA PALESTRA VERSO
L'INGRESSO.



FOTO 10
VISTA SPOGLIATOIO.



FOTO 11
ALTRA VISTA SPOGLIATOIO RIPRESA
VERSO DOCCE.



FOTO 12
VISTA DOCCE.



FOTO 13
ALTRA VISTA DOCCE.



FOTO 14
VISTA SPOGLIATOIO VERSO L'INGRESSO.



FOTO 15
VISTA W.C. AL SERVIZIO DELLO
SPOGLIATOIO DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 16
VISTA DI ALTRO SPOGLIATOIO.



FOTO 17
VISTA DOCCE AL SERVIZIO DELLO
SPOGLIATOIO DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 18
ALTRA VISTA DELLO SPOGLIATOIO
DELLA FOTO 16 USCENDO.




FOTO 19
VISTA MAGAZZINO COLLEGATO ALLA
PALESTRA.



FOTO 20
ALTRA VISTA DEL MAGAZZINO DELLA
FOTO PRECEDENTE.




FOTO 21
ALTRA VISTA DEL MAGAZZINO DELLA
FOTO PRECEDENTE. OVE È PRESENTE
CALDAIA.




FOTO 22
ALTRA VISTA DEL MAGAZZINO DELLA
FOTO PRECEDENTE.



FOTO 23
VISTA ALTRO MAGAZZINO OVE È
PRESENTE SOPPALCO.



FOTO 24
ALTRA VISTA DEL MAGAZZINO DELLA
FOTO PRECEDENTE RIPRESA VERSO
L'INGRESSO.



ALLEGATO C

*Rilievo fotografico AREA ESTERNA E
ACCESSORI composto da n° 19 fotografie in
formato digitale con didascalie.*



FOTO 1
VISTA CARRAIO AL COMPENDIO SUL LATO A EST.



FOTO 2
VISTA RIPRESA DALL'INTERNO DEL COMPENDIO VERSO L'INGRESSO CARRAIO DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 3
VISTA RIPRESA VERSO ALTRO CANCELLO SUL LATO EST (SULLO SFONDO) DI SERVIZIO AL COMPENDIO.



FOTO 4

VISTA AREA A NORD RIPRESA VERSO ALTRO CANCELLO SUL LATO NORD DEL COMPENDIO (SULLO SFONDO) A CONFINO CON ALTRA PROPRIETA'.



FOTO 5

VISTA ALTRA PORZIONE DI AREA ESTERNA SUL LATO NORD.



FOTO 6

ALTRA VISTA ALTRA PORZIONE DI AREA ESTERNA SUL LATO NORD.



FOTO 7
VISTA AREA ESTERNA ZONA INGRESSO
SUL LATO EST DEL FABBRICATO "A".




FOTO 8
VISTA CAMPO DA TENNIS CON
COPERTURA PRESSOSTATICA
AUTORIZZATA FATTA REALIZZARE
DALLA CONDUTTRICE.



FOTO 9
ALTRA VISTA CAMPO DA TENNIS CON
COPERTURA PRESSOSTATICA
AUTORIZZATA FATTA REALIZZARE
DALLA CONDUTTRICE.



FOTO 10
VISTA INTERNA DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FOTO PRECEDENTE.



FOTO 11
VISTA AREA ESTERNA SUL LATO NORD DEL FABBRICATO "A".




FOTO 12
VISTA CAMPO MULTIUSO CALCETTO/TENNIS CON COPERTURA PRESSOSTATICA NON AUTORIZZATA E DA RIMUOVERE.




FOTO 13
VISTA INTERNA CAMPO MULTIUSO
CALCETTO/TENNIS CON COPERTURA
PRESSOSTATICA NON AUTORIZZATA E DA
RIMUOVERE.



FOTO 14
VISTA CAMPO DA TENNIS CON
COPERTURA PRESSOSTATICA
AUTORIZZATA E DA RIMUOVERE.



FOTO 15
ALTRA VISTA CAMPO DA TENNIS CON
COPERTURA PRESSOSTATICA
NON AUTORIZZATA E DA RIMUOVERE.



FOTO 16
VISTA INTERNA CAMPO DA TENNIS CON
COPERTURA PRESSOSTATICA NON
AUTORIZZATA E DA RIMUOVERE.



FOTO 17
VISTA AREA ESTERNA SUL LATO OVEST
DEL FABBRICATO "A".




FOTO 18
VISTA CAMPO DA TENNIS IN DISUSO NON
AGIBILE SUL LATO OVEST DEL
FABBRICATO "A".



FOTO 19
VISTA DEI DUE CAMPI DA PADEL AREA A
OVEST DEL FABBRICATO "A".

