

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista dal cancello di ingresso



Vista esterna



Viste del portico al piano terra




Viste del terrazzo e portico al piano primo





Viste esterne della facciata a Sud



Viste esterne del portico inagibile e della facciata a Nord





Alcune viste interne






Vista del piano secondo



Vista del sottotetto



Vista del manufatto distinto con la p.lla 585





Vista del campo da tennis



area antistante il fabbricato



Piscina



locale ripostiglio e sauna nei pressi della piscina



Viste dello stato della corte e del terreno circostante

