

FASCICOLO FOTOGRAFICO



Foto 1 vista nord-ovest



Foto 2 vista est



Foto 3 particolare capriata e manto



Foto 4 portone carpenteria



Foto 5 porta tra lattoneria e officina



Foto 6 vista officina



Foto 7 lattoneria



Foto 8 lattoneria



Foto 9 carroponte



Foto 10 vista carpenteria, capriata, portone, tegoli, pilastri



Foto 11 ufficio



Foto 12 ufficio



Foto 13 disimpegno 1



Foto 14 bagno



Foto 15 spogliatoio 1



Foto 16 disimpegno e docce



Foto 17 anti wc 1 e
disimpegno 2



Foto 18 anti wc 2



Foto 19 wc 1



Foto 20 Anti wc 1



Foto 21 officina, porta e finestra
vano ufficio



Foto 22 porta accesso
spogliatoio 2



Foto 23 porta particolare servizi



Foto 24 porta entrata uffici



Foto 25-26-27-28 stato di
manutenzione





Foto 29 estintore



Foto 30 ventilconvettore



Foto 31-32 particolare luce a soffitto



Foto 33 boiler



Foto 34 caldaia



Foto 35 macchina esterna



Foto 36
impianto citofonico e
ventilconvettore



Foto 37
Impianto elettrico esterno



Foto 38-39
tettoia



Foto 40-41
Cabina enel




Foto 42-43
Magazzino e scala in ferro



Foto 44
Nicchie con contatori metano



Foto 45
Accesso pedonale civico 8



Foto 46
Accesso carraio civico 10



Foto 47
Accesso carraio snc



Foto 48
Area



Foto 49
Pavimentazione area



Foto 50
Area verde



Foto 51-52
Stato di manutenzione

FOTO SATELLITARE




FOTO DEL CONTESTO





