

RILIEVO FOTOGRAFICO DEL BENE PIGNORATO

Appartamento sito a Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Umberto I s.n.c., piano primo



FOTO 1: Prospettiva del fabbricato ove si trova l'appartamento pignorato (piano primo, contorno rosso).



FOTO 2: Cancellone automatico d'ingresso del fabbricato.




FOTO 3: Portoncino d'ingresso vano scala.




FOTO 4: Vano scale condominiale.





FOTO 5: Porta del primo ingresso all'appartamento pignorato.




FOTO 6: Seconda porta di ingresso.



FOTO 7: Open-space, entrando nell'appartamento.




FOTO 8: Vano 1.





FOTO 9: Bagno 1.



FOTO 10: Vano 2, prospiciente su via Umberto I.



FOTO 11: Altra angolazione open-space.



FOTO 12: Altra angolazione open-space.





FOTO 13: Cucina.



FOTO 14: Vano 3.




FOTO 15: Altra angolazione open space.



FOTO 16: Ingresso dalla seconda porta presente su vano scale.





FOTO 17: Bagno 2.




FOTO 18: Terrazza su via Umberto I.



FOTO 19: Altra angolazione terrazza su via Umberto I.




FOTO 20: Balcone interno.

