

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Agrigento
Esecuzione Immobiliare 53/2023



Foto n. 1 – Portone ingresso edificio




Foto n. 2 – Edificio



Foto n. 3 – Ingresso appartamento



Foto n. 4 – Salone



Foto n. 5 – Stanza



Foto n. 6 – Bagno principale



Foto n. 7 – Cameretta



Foto n. 8 – Camera da letto padronale



Foto n. 9 – Secondo bagno



Foto n. 10 – Cucina-soggiorno



Foto n. 11 – Cucina-soggiorno

Foto n. 12 – Ripostiglio



Foto n. 13 – Ingresso garage



Foto n. 14 – Interno garage



Foto n. 15 – Struttura soppalco garage



Foto n. 16 – Scala accesso soppalco garage

