

Figura 4 - vista dal balcone lato via Alonge



Figura 5 - vista del prospetto da via Alonge e dallo spigolo via Alonge-c.le Interrante



Figura 6 - vista del balcone lato c.le Interrante, con selezione del terzo piano



Figura 7 - lato prospetto c.le Interrante, con selezione del terzo piano



Figure 8 – cucina



Figura 9 – cucina – soggettiva sull'insalubrità dei muri



Figura 10 – piccolo soggiorno




Figura 11 –camera da letto



Figura 12 – ripostiglio di passaggio tra camera da letto e servizio



Figura 13 – servizio igienico – in dettaglio evidente tracce di umidità da infiltrazione e da condensa