

**LOTTO 1 – Immobile A**  
piano primo- lastr. solare – ingresso da Via Nunzio Costa – Portopalo di Capo Passero (SR)



**G.01** – Veduta del prospetto principale su Via Nunzio Costa con ingresso dal civico n. 102.



**G.02** – altra veduta del prospetto principale su Via Nunzio Costa.





**G.03** – Particolare del prospetto principale – porta d'ingresso di accesso alla scala del piano primo.



**G.04 -G.05** – Veduta interna della porta d'ingresso e della scala di accesso al piano primo.





**G.06** – altra veduta del prospetto secondario (affaccio posteriore) su Ronco 3° di Via Roma.



**G.07** – altra veduta del prospetto secondario (affaccio posteriore) su Ronco 3° di Via Roma.





**G.08** – Veduta della seconda rampa di scale di accesso al piano primo.



**G.09** – Veduta del soggiorno al piano primo (Vano 1).





**G.10** – altra veduta del soggiorno al piano primo (Vano 1).



**G.11** – veduta della cucina-pranzo al piano primo (Vano 2).





**G.12** – altra veduta della cucina-pranzo al piano primo (Vano 2).



**G.13-G.14** – Disimpegno di accesso alla zona notte e veduta interna del bagno (vano 3 e 4).





**G.15** – altra veduta del bagno al piano primo (Vano 4).



**G.16-G.17** – veduta della porta-finestra del bagno e del balcone di pertinenza (balc 1).





**G.18** – veduta della camera da letto con affaccio sul lato frontale al piano primo (Vano 5).




**G.19** – altra veduta della camera da letto con affaccio sul lato frontale al piano primo (Vano 5).






**G.20** – Veduta dal balcone sul lato frontale al piano primo (balc 2).



**G.21** – Altra veduta dal balcone sul lato frontale al piano primo (balc 2).





**G.22** – veduta dalla camera con affaccio sul prospetto posteriore al piano primo (Vano 6).



**G.23** – altra veduta dalla camera con affaccio sul prospetto posteriore al piano primo (Vano 6).





**G.24-G.25** – camera (vano6) porta-finestra di affaccio sul prospetto posteriore al piano primo.



**G.26-G.27** – altra porzione del disimpegno (vano 3) e veduta dell'altra stanza (Vano7).





**G.28-G.29** – Rampe di scale di accesso al terrazzo superiore (Terrazzo).



**G.30** – Veduta esterna del corpo scale di accesso al terrazzo superiore (Terrazzo).





**G.31** – Veduta del terrazzo lato Sud-Ovest (Terrazzo).




**G.32** – Veduta del terrazzo lato Sud-Est (Terrazzo).





**G.33** – Veduta del terrazzo lato Nord (Terrazzo).



**G.34** – Veduta del balcone attiguo al terrazzo lato Nord – piano secondo (Terrazzo).





**G.35** – Veduta della copertura a tetto piano (non calpestabile) lato Sud.

**Il Perito**

