

FOTO 1 : L'esterno del fabbricato visto dalla via pubblica



FOTO 2 : L'esterno del fabbricato visto dall'interno del Parco




FOTO 3 : Vista d'insieme dei due fabbricati contigui



FOTO 4 : L'interno della villa




FOTO 5 : La cucina



FOTO 6 : Il soggiorno




FOTO 7 : L'approdo delle scale al 1° piano



FOTO 8 : le scale viste dal pian terreno




FOTO 9 : Sala bagno n1




FOTO 10 : Sala bagno n. 2




FOTO 11 : Bagno n. 3



FOTO 12 : Il locale cantinato, con la vasca di fermentazione



FOTO 13 : Il corridoio che disimpegna i vani al primo piano



FOTO 14 : Particolare degli infissi esterni

