

ALLEGATO N°15

Rilievo fotografico

Fabbricato residenziale - Esterni



Foto 1
Vista del prospetto di ingresso



Foto 2
Vista della tettoia destinata a ricovero auto insistente sull'area esterna pertinenziale

Fabbricato residenziale - Esterni



Foto 3

Vista del prospetto posteriore, al piano terra l'ex portico attualmente tamponato e adibito a cucina



Foto 4

Vista della tettoia destinata a ricovero di attrezzi e materiali insistente sull'area esterna pertinenziale

Fabbricato residenziale – Esterni



Foto 5

Vista esterna dell'ampliamento destinato a servizio igienico adiacente l'attuale vano pluriuso (ex posto auto scoperto)



Foto 6

Dettaglio dell'ampliamento destinato a servizio igienico



Foto 7

Vista del vialetto di ingresso con accesso da Via Cristoforo Colombo

Fabbricato residenziale – Interni dell'unità immobiliare al piano terra



Foto 8

Vista del soggiorno con sullo sfondo la cucina (ex portico)



Foto 9

Vista del soggiorno con sullo sfondo il vano pluriuso (ex posto auto)

Fabbricato residenziale – Interni dell'appartamento al piano terra



Foto 10
Dettaglio del vano pluriuso (ex posto auto)



Foto 11
Dettaglio del vano pluriuso (ex posto auto)

Fabbricato residenziale – Interni dell'appartamento al piano terra



Foto 12
Viste della cucina (ex portico)




Foto 13
Vista della cucina (ex portico)

Fabbricato residenziale – Interni dell'appartamento al piano terra



Foto 14

Viste del servizio igienico realizzato in ampliamento



Foto 15

Dettaglio del solaio di copertura del servizio igienico realizzato in ampliamento

Fabbricato residenziale – Interni dell'appartamento al piano primo



Foto 16
Vista del vano destinato a stanza da letto matrimoniale



Foto 17
Vista del vano destinato a stanza da letto singola

Fabbricato residenziale – Interni dell'appartamento al piano primo



Foto 18

Vista del vano destinato a servizio igienico