

02) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE PIGNORATO



Foto 1 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate 42.403570, 12.857726



Foto 2 – Vista aerea

Fonte <https://www.google.it/maps>

Coordinate 42.469575, 12.866996




Foto 3,4 e 5 – Viste esterne del vialetto di accesso su altra proprietà estranea alla procedura e prospetti nord/ovest e sud/ovest





Foto 6,7 e 8 – Viste esterne prospetti sud/ovest e sud/est e della corte esclusiva





Foto 9, 10 e 11 – Viste esterne manufatti P.lla 83 sub. 2 (stessa proprietà ma non oggetto di pignoramento)



Foto 12 – Viste esterne manufatti presenti sulla corte esterna





Foto 13,14 e 15 – Viste interne ingresso e soggiorno piano terra





Foto 16,17,18 e 19 – Viste interne cucina, servizio igienico e centrale termica piano terra






Foto 20, 21 e 22 – Viste interne scala di collegamento e camera piano primo






Foto 23,24,25 e 26 – Viste interne balcone, corridoio e servizio igienico piano primo






Foto 27,28 e 29 – Viste interne camere piano primo e botola di collegamento al sottotetto