



Foto n. 1 Edificio part. 461 - Vista aerea (da google earth)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 2
Edificio - fronte strada e fianco sud



Foto n. 3
Edificio - fronte strada e fianco nord
(in rosso l'ubicazione dell'appartamento pignorato)



Foto n. 4
Edificio - fianco nord e retro
(in rosso l'ubicazione dell'appartamento pignorato)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5
Soggiorno



Foto n. 6
Angolo cottura



Foto n. 7
Soggiorno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 8
Soggiorno



Foto n. 9
Lucernario in soggiorno



Foto n. 10
Infiltrazione dal tetto in soggiorno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 11
Caldaia autonoma



Foto n. 12
Camera



Foto n. 13
Camera

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 14
Servizio igienico



Foto n. 15
Servizio igienico



Foto n. 16
Scale interne comuni