

TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Esecuzione Immobiliare n. 16/2023

ALLEGATO N. 02
RILIEVO FOTOGRAFICO



Fronte sud fabbricato f. 4 p.IIa 163



Vista tettoia esterna autorizzata a pergola
area condominiale



Tettoia esterna antistante il sub 11 su corte condominiale



Particolare



Area agricola f. 4 p.IIa 280



Area agricola f. 4 p.IIa 280




Part. Scala esterna tamponata e tettoia coperta p.terra




Part. Scala esterna tamponata con balconcino soffitta




Part. Vista scala tettoia coperta p.terra



Part. Terrazzo p1



Terrazzo esterno p1 lato nord



Terrazzo esterno p1



Terrazzo sub 9




Copertura scala vista dal balconcino soffitta




Copertura accessorio est



Copertura accessorio sub 8 sub 10 e vista copertura tettoia condominiale




Interno p1 sub 9




Interno p1 sub 9




Interno p1 sub 9





Interno p1 sub 9



Interno p1 sub 9



Interno p1 sub 9- scala accesso p. sottotetto



Scala in legno p1 sub 9




Bagno sub 9 p1



Bagno sub 9 p1




Bagno sub 9 p1





Camera sub 9 p.1



Interno soffitta sub 9



Interno wc piano soffitta sub 9



Interno soffitta sub 9



Interno soffitta sub 9



Interno soggiorno sub 8



Interno soggiorno sub 8- ex scala collegamento al p.1 chiusa




Interno soggiorno sub 8- ex scala collegamento al p.1 chiusa



Interno ex cucina sub 8 senza verifica areoilluminante



Interno ex cucina sub 8 senza verifica areoilluminante




Interno ex cucina sub 8 senza verifica areoilluminante



Interno camera sub 8




Interno camera sub 8



Part. Pavimenti disimpegno notte camera sub 8



Disimpegno sub 8



Disimpegno sub 8



Interno bagno sub 8 senza verifica areoilluminante



Interno bagno sub 8 senza verifica areoilluminante



Interno deposito sub 8 adibito a taverna senza verifica areoilluminante ed altezze utili abitative



Interno deposito sub 8 adibito a taverna senza verifica areoilluminante ed altezze utili abitative



Interno deposito sub 8 adibito a taverna senza verifica areoilluminante ed altezze utili abitative





Interno deposito sub 8



Interno deposito sub 8



Interno wc loc deposito sub 9



Interno sub 11



Interno sub 11



Interno sub 11



Interno sub 11



Ingresso sub 10



Interno sub 10



Interno sub 10



Interno sub 10 porta collegamento al sub 8



Esterno ex pollaio f.10 p.lla



Esterno ex pollaio f.10 p.lla



Interno fabbricato collabente ex pollaio



Interno fabbricato collabente ex pollaio



Part. Angolo lesionato fabbricato ex pollaio F.10 p.lla ...

