

ALL.1 ELABORATO FOTOGRAFICO

Villetta bifamiliare sita in Francofonte (SR) C.da Omomorto s.n.c., piano rialzato e piano cantinato



Foto 1: Aerofoto



Foto 2: Vista prospetto principale, come è possibile evincere dalla foto l'immobile è stato recentemente ristrutturato, seppur tali lavori non risultano ancora completi, come meglio descritto nella perizia di stima.



Foto 3: Vista prospetto lato Ovest, la linea rossa indica il confine di proprietà del lotto da ripristinare.



Foto 4: Vista prospetto principale, la linea rossa indica il confine di proprietà del lotto da ripristinare.



Foto 5: Vista prospetto sul retro del lotto



Foto 6: Vista piscina interrata da regolarizzare



Foto 7: Vista ingresso (in progetto veranda chiusa a vetri e cucina)



Foto 8: Vista soggiorno



Foto 9: Vista ripostiglio



Foto 10-11: Vista camera da letto matrimoniale con bagno in camera



Foto 12: Vista bagno



Foto 13: Vista cameretta con solaio di copertura sfondellato ancora da ripristinare



Foto 14: Vista lavanderia



Foto 15: Vista locale principale al piano seminterrato



Foto 16: Vista cucina al piano seminterrato



Foto 17: Vista camera al piano seminterrato



Foto 18: Vista w.c. al piano seminterrato