

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11




Foto 01 - VISTA IMMOBILE DA NORD



Foto 02 - VISTA IMMOBILE DA NORD



Foto 03 - VISTA IMMOBILE DA EST



Foto 04 - VISTA IMMOBILE DA OVEST



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11




Foto 05 - INGRESSO: CONTATORE ELETTRICO



Foto 06 - VANO UNICO CON COTTURA




Foto 07 - VANO UNICO CON COTTURA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11



Foto 08 - PORTA VERSO DISIMPEGNO




Foto 09 - BAGNO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11




SCHEMA PUNTI DI RIPRESA
PIANTA PIANO PRIMO




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11



**Foto 10 - SCALA DA PIANO TERRA
A PIANO PRIMO: PIANEROTTOLO**



**Foto 11 - SCALA DA PIANO PRIMO
A PIANO TERRA: PIANEROTTOLO**



Foto 12 - ACCESSO A SOTTOTETTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11




Foto 13 - CAMERA: FINESTRA




Foto 14 - CAMERA



Foto 15 - CAMERA: PORTAFINESTRA SU BALCONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11



Foto 16 - BALCONE CAMERA:
VISTA A OVEST



Foto 17 - BALCONE CAMERA:
VISTA FRONTALE



Foto 18 - BALCONE CAMERA:
VISTA AD EST





Foto 19 - SCALA A SOTTOTETTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11



SCHEMA PUNTI DI RIPRESA
PIANTA PIANO SOTTOTETTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11




Foto 20 - SCALA A SOTTOTETTO



Foto 21 -DETTAGLIO SOLAIO
SOPRA SCALA



Foto 22 - SOTTOTETTO: DETTAGLIO TETTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DELLA RELAZIONE PERITALE:
Taino (VA), RGE 177/2024 - Piazza Patrioti, n.11



Foto 23 - SOTTOTETTO: DETTAGLIO TETTO




Foto 24 - SOTTOTETTO: LUCERNARIO

