

## Documentazione fotografica



Foto 1. Fabbricato di cui fa parte l'immobile oggetto di stima vista sud



Foto 2. Identificazione dell'appartamento sul prospetto sud-est



Foto 3. Identificazione dell'appartamento sul prospetto nord




Foto 4. Atrio di ingresso



Foto 5. Vano scala



Foto 6. Ingresso



Foto 7. Soggiorno



Foto 8. Soggiorno



Foto 9. Cucina



Foto 10. Particolare pavimenti in piastrelle



Foto 11. Camera 1



Foto 12. Terrazzo Camera 1



Foto 13. Camera 2



Foto 14. Terrazzo Camera 2



Foto 15. Bagno



Foto 16. Particolare infissi esterni



Foto 17. Stato attuale calderina




Foto 18. Ingresso cantina



Foto 19. Vista cantina