

Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto N.1: Prospetto fabbricato Ovest con ingresso appartamento.



Foto N.2: Prospetto fabbricato angolo Nord.



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto N.3: Prospetto fabbricato angolo Nord.




Foto N.4: Ingresso



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto NN. 5 - 6: Cucina




Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto NN. 7 - 8: Soggiorno.





**Foto N.9: Disimpegno**



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto NN. 10 - 11: Camera matrimoniale





Foto N.12: Camera 1.



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto N.13: Camera 1.



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.




Foto NN. 14 - 15: Camera 2





Foto N.16: Bagno





Foto N.17: Bagno



Perizia giudiziaria di stima dei beni pignorati  
Proc. n. 70/2025 R. G. E. I.



Foto N.18: Terrazzo



Foto N.19: Balcone






Foto N. 20: infisso esterno .

