



Foto 3: Via Della Robbia – facciata principale



Foto 4: Via Della Robbia – facciata principale – ingresso principale civico n.17





Foto 5: Via Della Robbia – facciata principale – balcone 1



Foto 6: Via Della Robbia – facciata principale ristrutturata





Foto 7: Via Della Robbia – civico n.19 – accesso condominiale



Foto 8: Resede carrabile (Sub.514) – resede laterale ed accesso al civico n.19/3





Foto 9: Resede carrabile (Sub.514) – resede laterale ed accesso al civico n.19/3



Foto 10: piano secondo – resede laterale





Foto 11: piano secondo – soggiorno/cucina



Foto 12: piano secondo – soggiorno/cucina





Foto 13: piano secondo – soggiorno/cucina



Foto 14: piano secondo – soggiorno/cucina





Foto 15: piano secondo – soggiorno/cucina – rubinetto gas



Foto 16: piano secondo – soggiorno/cucina





Foto 17: piano secondo – soggiorno/cucina – sottotetto 2



Foto 18: piano secondo – soggiorno/cucina





Foto 19: piano secondo – sala pranzo 2



Foto 20: piano secondo – sala pranzo 2





Foto 21: piano secondo – sala pranzo 2 – sottotetto 1



Foto 22: piano secondo – sala pranzo 2





Foto 23: piano secondo – terrazza



Foto 24: piano secondo – terrazza





Foto 25: piano secondo – terrazza



Foto 26: piano secondo – terrazza





Foto 27: piano secondo – terrazza – vista Fiume Bosenzio



Foto 28: piano secondo – bagno 4





Foto 29: piano secondo – scale




Foto 30: piano mezzanino primo/secondo – scale





Foto 31: piano mezzanino primo/secondo – scale e citofono appartamento P1°




Foto 32: piano primo – disimpegno 4 e ingresso appartamento P1°





Foto 33: piano primo – ingresso appartamento P1°



Foto 34: piano primo – disimpegno 4





Foto 35: piano primo – balcone 1




Foto 36: piano primo – balcone 1 – vista lato fiume





Foto 37: piano primo – balcone 1 – vista lato Viale Montegrappa



Foto 38: piano primo – disimpegno 4 – accesso disimpegno 5





Foto 39: piano primo – camera 2



Foto 40: piano primo – camera 2






Foto 41: piano primo – bagno 3



Foto 42: piano primo – bagno 3





Foto 43: piano primo – camera 3



Foto 44: piano primo – camera 3





Foto 45: piano primo – camera 3



Foto 46: piano primo – balcone 2





Foto 47: piano primo – balcone 2 – vista su resede tergale



Foto 48: scala tra piano primo e piano terra





Foto 49: piano terra – disimpegno 1 – scala



Foto 50: piano terra – disimpegno 1 – accesso ingresso notte





Foto 51: piano terra – disimpegno 2




Foto 52: piano terra – bagno 1





Foto 53: piano terra – bagno 1



Foto 54: piano terra – bagno 1 e sottoscala





Foto 55: piano terra – sottoscala



Foto 56: piano terra – camera 1





Foto 57: piano terra – camera 1



Foto 58: piano terra – camera 1





Foto 59: piano terra – camera 1



Foto 60: piano terra – guardaroba






Foto 61 piano terra – guardaroba



Foto 62: piano terra – Ingresso 1 – portone ingresso principale





Foto 63: piano terra – Ingresso 1 – contatore luce



Foto 64: piano terra – Ingresso 1 – contatori gas e acqua





Foto 65: piano terra – salotto



Foto 66: piano terra – salotto





Foto 67: piano terra – salotto



Foto 68: piano terra – salotto





Foto 69: piano terra – salotto – soffitto



Foto 70: piano terra – bagno 2





Foto 71: piano terra – bagno 2



Foto 72: piano terra – sala pranzo 1





Foto 73: piano terra – sala pranzo 1



Foto 74: piano terra – sala pranzo 1





Foto 75: piano terra – sala pranzo 1



Foto 76: piano terra – cucinotto





Foto 77: piano terra – cucinotto




Foto 78: piano terra – resede tergale – accesso cucinotto e cantina





Foto 79: piano terra – disimpegno 3 - pilozzo



Foto 80: piano terra – disimpegno 3 – finestra bagno 2 e caldaia





Foto 81: piano terra – disimpegno 3 e scale di accesso alla cantina



Foto 82: piano interrato - cantina





Foto 83: piano interrato - cantina



Foto 84: piano terra – resede tergal





Foto 85: piano terra – resede tergale



Foto 86: piano terra – resede tergale – finestra cucinotto





Foto 87: piano terra – resede tergale – balcone 2



Foto 88: piano terra – resede tergale – pergola





Foto 89: piano terra – resede tergale – pergola



Foto 90: piano terra – resede tergale





Foto 91: Scale interne ed esterne



Foto 92: Pavimenti esterni






Foto 93: Pavimenti interni



Foto 94: Solai di copertura





Foto 95: Rivestimenti bagni, cucina e cucinotto



Foto 96: Finiture interne ed esterne






Foto 97: Infissi esterni





Foto 98: Infissi interni



Piano primo – quadro elettrico

Piano terra – quadro elettrico

Foto 99: Impianto elettrico






Foto 100: Impianto termico



Foto 101: Stato di conservazione






Foto 102: Stato di conservazione



**ALLEGATO 40 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – POSTI AUTO
SCOPERTI - PART. 123 SUBB. 508, 509, 510**

(6 pagine A4)





Foto 1: vista satellitare dei posti auto Particella 123



Foto 2: vista satellitare dei posti auto Particella 123





Foto 3: Via Della Robbia – accesso carrabile dal civico n.21



Foto 4: Via Della Robbia – accesso carrabile dal civico n.21 – cancello automatico





Foto 5: Via Della Robbia – accesso carrabile dal civico n.21 -



Foto 6: Vista dalla pista ciclabile - resede carrabile





Foto 7: Vista dalla pista ciclabile - resede carrabile – Posto Sub.508



Foto 8: Resede carrabile – Posto Sub.508





Foto 9: Resede carrabile – Posto Sub.509



Foto 10: Resede carrabile – accesso dal civico n.21





Foto 11: Vista dalla pista ciclabile - resede carrabile



Foto 12: Vista dalla pista ciclabile - resede carrabile – Posto Sub.510

