

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia dell'esterno



Fotografia dell'esterno



Fotografia dell'esterno

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia dell'esterno



Fotografia dell'esterno



Fotografia dell'esterno

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia dell'esterno del garage



Fotografia dell'interno del garage



Fotografia dell'interno del garage



Fotografia dell'interno del garage

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia dell'ingresso del piano terra



Fotografia della cucina del piano terra



Fotografia del bagno del piano terra



Fotografia della camera del piano terra

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia del portico



Fotografia dell'ingresso del primo piano



Fotografia del portico

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RE 86/2025

date sopralluoghi : 02/09/2025 - senza esito, 09/10/2025, 21/10/2025

Via Falorni 78, Santa Maria a Monte, Pisa (PI)



Fotografia delle macchie sull'intonaco



Fotografia delle macchie sull'intonaco



Fotografia del soggiorno del primo piano



Fotografia del bagno del primo piano



Fotografia della cucina del primo piano

CTU: Dott. Arch. Baggiani Valerio

