



FOTO 1 – strada interpodereale di accesso al lotto



FOTO 2 – strada interpodereale prospetto laterale ovest



FOTO 3 – prospetto principale sud



FOTO 4 – prospetto retro nord



FOTO 5 – prospetto laterale est con vani abusivi



FOTO 6 – garage



FOTO 7 – cisterna



FOTO 8 – area esterna



FOTO 9 – area esterna



FOTO 10 – area esterna



FOTO 11 – ingresso corridoio



FOTO 12 – letto matrimoniale



FOTO 13 – letto 2



FOTO 14 – letto 3



FOTO 15 – tinello



FOTO 16 – cottura



FOTO 17 – bagno



FOTO 18 – garage




FOTO 19 – vano camino abusivo