

LOTTO N. 1

**Appartamento sito al piano primo di un fabbricato più ampio
in Via Garibaldi n. 175, a Castelvetro
iscritto in catasto fabbricati al foglio 184 particella 1149 sub 5**



FOTO n° 1: Vista aerea di Castelvetro con indicazione dell'ubicazione
(Archivio Google earth)



FOTO n° 2: Vista aerea con indicazione dell'ubicazione
(Archivio Google earth)





FOTO n° 3: Ingresso dalla Via Garibaldi



FOTO n° 4: Cortile comune





FOTO n° 5: Vista prospetti principali con indicazione dell'accesso all'unità



FOTO n° 6: Vano scala piano terra



FOTO n° 7: Intradosso copertura vano scala





FOTO n° 8: Particolare del degrado delle pareti del vano scala




FOTO n° 9: Pianerottolo di accesso all'unità immobiliare piano primo





FOTO n° 10: Ingresso (Vano 2)



FOTO n° 11: Corridoio



FOTO n° 12: Copertura del corridoio





FOTO n° 13: Bagno



FOTO n° 14: Vano 3





FOTO n° 15: Passerella lato Nord accessibile dal Vano 3 non pertinente all'unità immobiliare



FOTO n° 16: Corridoio



FOTO n° 17: Copertura del corridoio





FOTO n° 18: Vano 4



FOTO n° 19: Copertura Vano 4





FOTO n° 20: Vano 5



FOTO n° 21: Salone Vano 6





FOTO n° 22: Vano porta collegamento Salone-Cucina



FOTO n° 23: Vano 1





FOTO n° 24: Cucina



FOTO n° 25: Cucina





FOTO n° 26: Pianerottolo di accesso al piano secondo



FOTO n° 27: Vano 7





FOTO n° 28: Vano wc



FOTO n° 29: sportello di accesso al sottotetto



FOTO n° 30: Sottotetto





FOTO n° 31: Vano 8



FOTO n° 32: Vano 8





FOTO n° 32: Terrazza



FOTO n° 33: Terrazza con vista della tettoia abusiva

