



Foto n.1: Ingresso da via dei Carroz n.18




Foto n.2: Locali tecnici a fianco all'ingresso in via dei Carroz n.18





Foto n.3: Area cortilizia esterna



Foto n.4: Area cortilizia esterna





Foto n.5: Prospetto



Foto n.6: Prospetto e ingresso al locale di vendita





Foto n.7: Prospetto e ingresso al locale di vendita



Foto n.8: Ingresso al locale di vendita





Foto n.9: Prospetto e scala esterna ai vani tecnici a quota +2,90m



Foto n.10: Prospetto





Foto n.11: Prospetto



Foto n.12: Area cortilizia esterna





Foto n.13: Prospetto



Foto n.14: Prospetto e ingresso al deposito scorte





Foto n.15: Prospetto e uscita di sicurezza dalla via di fuga esterna




Foto n.16: Ingresso al locale di vendita





Foto n.17: Locale tecnico a fianco all'ingresso al locale di vendita



Foto n.18: Area bar all'interno del locale di vendita





Foto n.19: Ingresso del locale di vendita



Foto n.20: Locale di vendita





Foto n.21: Locale di vendita



Foto n.22: Locale di vendita





Foto n.23: Locale di vendita



Foto n.24: Locale di vendita





Foto n.25: Locale di vendita



Foto n.26: Locale di vendita (zona taglio legno)





Foto n.27: Locale di vendita



Foto n.28: Uscita secondaria dal locale di vendita





Foto n.37: Disimpegno aerato da locale di vendita alla scala d'accesso al piano soppalco



Foto n.38: Disimpegno dal locale di vendita al disimpegno aerato verso la via di fuga esterna





Foto n.39: Porte di comunicazione tra il locale di vendita e il magazzino materiali ferrosi



Foto n.40: Magazzino materiali ferrosi





Foto n.41: Magazzino materiali ferrosi



Foto n.42: Magazzino materiali ferrosi





Foto n.43: Ripostiglio nel magazzino materiali ferrosi (sotto la scala)



Foto n.44: Ripostiglio nel magazzino materiali ferrosi (sotto la scala)





Foto n.45: Disimpegno dal magazzino materiali ferrosi al disimpegno aerato verso via di fuga esterna



Foto n.46: Uscite di sicurezza dal magazzino materiali ferrosi e dal locale di vendita al disimpegno aerato verso via di fuga esterna





Foto n.47: Disimpegno aerato verso via di fuga esterna



Foto n.48: Uscita dal disimpegno aerato verso via di fuga esterna





Foto n.49: Comunicazione tra magazzino materiali ferrosi e deposito scorte



Foto n.50: Portellone di comunicazione tra magazzino materiali ferrosi e deposito scorte





Foto n.51: Portellone di uscita dal deposito scorte all'area cortilizia esterna



Foto n.52: Deposito scorte





Foto n.53: Deposito scorte



Foto n.54: Deposito scorte





Foto n.55: Deposito scorte



Foto n.56: Uscita di sicurezza dal deposito scorte alla via di fuga esterna





Foto n.57: Uscita di sicurezza dal deposito scorte alla via di fuga esterna



Foto n.58: Via di fuga esterna verso l'area cortilizia





Foto n.59: Ingresso esterno al vano scala che conduce al piano soppalco



Foto n.60: Filtro aerato che separa il vano scala dal locale di vendita





Foto n.61: Vano scala che conduce al piano soppalco



Foto n.62: Vano scala che conduce al piano soppalco ed accesso al locale tecnico monitor





Foto n.63: Locale tecnico monitor



Foto n.64: Ingresso all'area uffici nel piano soppalco





Foto n.65: Ingresso all'area ufficio nel piano soppalco



Foto n.66: Sala attesa





Foto n.67: Segreteria



Foto n.68: Segreteria





Foto n.69: Primo corridoio



Foto n.70: Primo ufficio (a fianco alla segreteria)





Foto n.71: Deposito di fronte all'ufficio a lato della segreteria



Foto n.72: Secondo ufficio





Foto n.73: Terzo ufficio



Foto n.74: Antibagno del primo corridoio






Foto n.75: Bagno del primo corridoio




Foto n.76: Secondo corridoio





Foto n.77: Quarto ufficio



Foto n.78: Quinto ufficio





Foto n.79: Quinto ufficio



Foto n.80: Sesto ufficio





Foto n.81: Sesto ufficio



Foto n.82: Antibagno con accesso dal sesto ufficio





Foto n.83: Bagno del sesto ufficio



Foto n.84: Bagno del sesto ufficio





Foto n.85: Sala riunioni



Foto n.86: Sala riunioni





Foto n.87: Sala riunioni



Foto n.88: Scala per uscita secondaria dalla sala riunioni





Foto n.89: Disimpegno della scala per uscita secondaria dalla sala riunioni



Foto n.90: Disimpegno della scala per uscita secondaria dalla sala riunioni





Foto n.91: Disimpegno aerato verso la via di fuga esterna



Foto n.92: Via di fuga esterna dal disimpegno aerato

