

Allegato 10
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista dalla Piazza Tommaso Caprioli



Camminamento antistante fra l'immobile e la Piazza Caprioli





Vista sotto il porticato



Vista secondaria dalla via degli Scariolanti





Vista dalla Via degli Scarriolanti



In rosso si evidenziano i posti auto come da accatastamento



BENE 1 NEGOZIO ESTERNO




UNITA' A – NEGOZIO INTERNO





Bagno 1



Bagno 2



UNITA' B – POSTO AUTO N°1 mapp. 514




UNITA' C – POSTO AUTO N° 2 mapp. 515



Vista del vano scala di salita ai due appartamenti



Ingresso con vista porta d'entrata ai piani superiori



Vano scala





INGRESSO CONDOMINIALE ALL' APPARTAMENTO N°1 sub 522



INGRESSO CONDOMINIALE ALL' APPARTAMENTO N°2 sub 523



UNITA' D APPARTAMENTO n°1 sub 522



Soggiorno zona salotto



Soggiorno con vista cucina





disimpegno zona notte



Camera da letto





Bagno





Terrazzo scoperto



UNITA' E APPARTAMENTO n°2 sub 523



Vista dell'ingresso dal soggiorno



Vista del soggiorno verso cucina e zona notte







Camera da letto





bagno





Balcone

