

**TRIBUNALE DI CREMONA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 109/2025 R.G.E.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





1 - Unità immobiliare fatiscente, ripresa da via San Rocco



2 - Prospetto sud abitazione



3 - Portico e fienile
antistante l'abitazione




4 - locale w.c. nel portico



5 - Locale sottotetto sub.
503



6 - Zona copertura
crollata nello stesso
locale della foto 5



7 - Interno sub. 503 lato
strada



8 - Cucina



9 - Altra vista della cucina,
verso il soggiorno



10 - Soggiorno-Ingresso



11 - Bagno




12 - Camera da letto lato sud





13 - Camera d aletto lato nord

14 - Vano scala



15 - Scaldacqua a gas
sito in cucina



16 - Stufa a legna in
soggiorno



17 - Nicchia contatore energia elettrica



18 - Terreno orto incolto

