

## FOTOGRAFIE DEI LUOGHI



Foto 1 – Prospetto dell'edificio



Foto 2 – Vano scala



Foto n. 3 – Ingresso- soggiorno



Foto n. 4 – Salotto



Foto n. 5 – Camera da letto



Foto n. 6 – Camera da letto



Foto n. 7 – Camera da letto



Foto n. 8 – Ripostiglio lavanderia



Foto n. 9 – WC bagno



Foto n. 10 – WC bagno a cui si accede dal soggiorno




Foto n. 11-12 – Presenza di infiltrazioni e condensa nella parete del WC bagno



Foto n. 13-14 – Vista dei due lati dal balcone su via Delle Pergole



Foto n.15 – Parete del salotto rivestita a causa di infiltrazioni esterne



Foto 16 - Ripostiglio



Foto 17-20 - Foto fornite dall'occupante che documentano lo stato dell'immobile prima dei lavori di ristrutturazione