

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO A



1

Facciata nord immobile



2

Facciata nord immobile



3

Ingresso




4

Facciata sud immobile



5

Accessori



6

Area scoperta




## Alloggio piano terra



Disimpegno



Cucina



Soggiorno



Stanza nord-ovest



Tracce di umidità (camera da letto)




Anti w.c.



Anti w.c.



Servizio igienico



Servizio igienico



**Alloggio piano primo**



16

Ingresso



17

Vano scala



18

Cucina



19

Cucina



20

Terrazza



21

Locale soffitta nord-est






Anti bagno



Infiltrazioni (anti bagno)



Locale soffitta nord-ovest



Bagno